


Перв. примен.

Справ. №

Шлейф сигнализации			
Вход		Выход	
+IN	-IN	-OUT	+OUT
XT3:2	XT3:1	XT2:2	XT2:1



Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			

ИПР Рубикон
Схема электрическая
подключения

Лист	Масса	Масштаб
1		2:1
Лист 1	Листов 1	

СИГМА-ИС