


XT2:1	+U	Питание БИС
XT2:2	-U	
XT2:3	A	Линия связи с ППК (RS-485)
XT2:4	B	
XT2:5	┴	
XT2:6	┴	



Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Испол. №	Подпись и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------	----------------	--------------	--------	----------	----------------	----------	---------------

Изм/Лист № докум.	Подп.	Дата	Блок индикации состояний БИС "Рубикон" Схема электрическая подключения	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.				1		2:1
Проб.				Лист	1	Листов 1
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						